



Zlepy PE, PP, PET

## WYMOGI JAKOŚCIOWE



### **ILOŚĆ**

Minimalna ilość – 10 T surowca jednego gatunku,

### **JAKOŚĆ**

Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń:  
Papier, drewno, szkło, tekstylia, guma,  
piasek, ziemia – do 0,5 % całkowitego ciężaru.

W dostarczonym towarze niedopuszczalna jest obecność kamieni, przedmiotów metalowych i innych ciał obcych. Ponadto odpady nie mogą być zanieczyszczone klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno zmywalnymi substancjami.

### **PAKOWANIE**

Dostarczany odpad powinien występować w formie sprasowanej (zbelowanej). Odpad powinien być pakowany do big-bagów lub oktabin.

### **TRANSPORT**

Transport dostawcy lub odbiorcy  
– wymagany minimalny załadunek 10 ton jednego rodzaju zlepow.

### **RECYKLING**

Zobowiązujemy się na pisemny wniosek dostawcy do wystawienia dokumentów potwierdzających recykling i odzysk dostarczonych odpadów.