



Przemiały PE, PP
pochodzące z opak.
po chemii gospodarczej,
karnistrów, beczek itp.)

WYMOGI JAKOŚCIOWE



ILOŚĆ

Minimalna ilość – 10 T

JAKOŚĆ

Przemiały PE, PP powinny być suche, czyste
i wolne od wszelkich zanieczyszczeń.

PAKOWANIE

Dostarczany towar powinien być pakowany
do big-bagów lub oktabin.

TRANSPORT

Transport dostawcy lub odbiorcy
– wymagany minimalny załadunek 10 ton.

RECYKLING

Zobowiązujemy się na pisemny wniosek
dostawcy do wystawienia dokumentów
potwierdzających recykling i odzysk
dostarczonych odpadów.