



Folia PE, PP, PET

WYMOGI JAKOŚCIOWE



ILOŚĆ

Minimalna ilość – 10 ton surowca jednego gatunku

JAKOŚĆ

Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń:
Papier, drewno, szkło, tekstylia, guma,
piasek, ziemia – do 5% całkowitego ciężaru.
W dostarczanym towarze niedopuszczalna
jest obecność kamieni, przedmiotów
metalowych i innych ciał obcych. Ponadto
odpady nie mogą być zanieczyszczone
klejem, smołą, olejami oraz innymi trudno
zmywalnymi substancjami.

PAKOWANIE

Odpad powinien być sprasowany
(zbelowany).

TRANSPORT

Transport dostawcy lub odbiorcy
– wymagany minimalny załadunek 10 ton.

RECYKLING

Zobowiązujemy się na pisemny wniosek
dostawcy do wystawienia dokumentów
potwierdzających recykling i odzysk
dostarczonych odpadów.